

トヨタ シエンタ(NCP175、NHP170、NSP17#)

のヘッドランプ修正作業

トヨタ シエンタのヘッドランプリテーナ取付け作業について紹介します。

ヘッドランプ ASSY 取り付け部のみが破損した場合は、補修用ブラケット(純正品)を使用することにより、安価な方法で以下のように修正ができます。今回は、カーメーカーの手順に従い作業してみました。



| 補修用ブラケット | | |
|--|-------------|----------|
| 品名(ハロゲンヘッドランプ用) | 品番 | 価格 |
| 1. ヘッドランプ プロテクタ リテーナ UPR LH | 81194-52260 | 640 |
| 1. ヘッドランプ プロテクタ リテーナ UPR RH | 81193-52270 | 640 |
| 2. ヘッドランプ プロテクタ リテーナ LWR LH | 81196-52180 | 400 |
| 2. ヘッドランプ プロテクタ リテーナ LWR RH | 81195-52200 | 400 |
| 3.ヘッドランプブラケット LWR LH | 81198-52080 | 400 |
| 3.ヘッドランプブラケット LWR RH | 81197-52080 | 400 |
| 品名(LEDヘッドランプ用) | 品番 | 価格 |
| 1. ヘッドランプ プロテクタ リテーナ UPR LH | 81194-52270 | 640 |
| 1. ヘッドランプ プロテクタ リテーナ UPR RH | 81193-52280 | 640 |
| 2. ヘッドランプ プロテクタ リテーナ LWR LH | 81196-52190 | 530 |
| 2. ヘッドランプ プロテクタ リテーナ LWR RH | 81195-52210 | 530 |
| 3.ヘッドランプブラケット LWR LH | 81198-52090 | 450 |
| 3.ヘッドランプブラケット LWR RH | 81197-52090 | 450 |
| 参考 | | |
| ヘッドランプASSY: (ハロゲン)30,700円、(LED)88,600円 | | |
| ヘッドランプユニット: (ハロゲン)26,900円、(LED)88,200円 | | 2015/9現在 |

1. ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR LH 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドランププロテクタリテーナ UPR LH を取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。

- ② スクリュー2本で、ヘッドランププロテクタリテーナ UPR LH を取り付けます。



切断位置




リテーナ取り付け部切断



リテーナ取り付け

2. LH ヘッドランププロテクタ リテーナ LWR LH 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。
- ② スクリュー2本で、ヘッドランププロテクタリテーナ LWR LH を取り付けます。



切断位置



リテーナ取り付け部切断




リテーナ取り付け

3. LH ヘッドランププロテクタ リテーナ LWR LH 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。
- ② スクリュー1本で、ヘッドランププロテクタリテーナ LWR LH を取り付けます。




切断位置



リテーナ取り付け部切断



リテーナ取り付け



※ 多くの車種にヘッドランプリテーナやブラケットの設定があります。